



## Release Note

版本号：2.6.0.5850

适用型号：X1、X2、X2C、X3S、X4

日期：2018-08-13



## 1 功能添加

---

1. 网页添加配置 Enable Register MAC Header，支持在 Register 消息带 Mac 字段
2. 添加荷兰语
3. 添加来电显示类型
4. 添加会议限制功能

## 2 功能改进

---

1. 改进 realm 配置最大长度为 64 位
2. 多路呼叫模式下，incoming call 界面改进
3. 优化 TR-069 功能
4. WEB/LCD 上 EHS 选择项的为 Disable/Enable
5. 支持 xxx 形式的收号规则
6. 支持 SIP displayname 可以接收转义字符并还原显示
7. 改进 BLF 兼容性相关问题
8. 改进 blflist 处理
9. WEB 错误提示支持多语言
10. 改进组播监听方监听到组播后播放声音提示
11. 改进网络电话本和 FunctionKey URL 不带用户名和密码时发送 http 请求带上 SIP(默认)线路的用户名和密码
12. 改进软件版本安全性

### 3 BUG 修复


---

1. 修复某些 LDAP 服务器下联系人显示不全的问题
2. 修复 Proxy 主备份相关问题
3. 修复当有未查看的留言时才去根据配置项点亮或熄灭 LED 灯
4. 修复 STUN 稳定性相关问题
5. 修复话机获取 VLAN ID 后不去下载 option 66 配置文件的问题
6. 修复某些服务器下 TLS 通话无法解除 hold 的问题
7. 修复话机自动升级重启时，界面被时间更新冲掉，显示出现问题
8. 修复话机做主叫收到 avaya 服务器发的 404 重启的问题
9. 修复进入屏保 2 分钟自动退出回到待机界面的问题
10. 修复某些服务器下做被叫无法解除 hold 的问题
11. 修复某些情况下不能建立 conference 的问题
12. 修复话机断电重启后 3CX uaCSTA 没有正常连接的问题

## 4 新增功能描述


1. 网页添加配置 Enable Register MAC Header，支持在 Register 消息带 Mac 字段。

**功能描述：**WEB 网页上添加 Enable Register MAC Header 和 Enable MAC Header 两个配置。这两个配置项主要是用来控制 sip 注册包和 user agent 里是否带 MAC 字段。Enable Register MAC Header 在网页配置如下：



## 2. 添加来电显示类型

**功能描述：**话机来电显示类型可设置，网页配置只有三个选项：名字优先，不显示，普通。普通模式就是现有彩屏的显示方式，彩屏默认为普通模式。名字优先时只显示名字，不显示时，名字号码都不显示，来电界面为空白。页面配置如下：



### 3. 添加会议限制功能

**功能描述：**WEB 添加会议号码限制前缀、会议号码限制位数。

参数名称	参数说明
Conference Limit Prefix	会议号码限制前缀，比如，设置为 0，则以 0 开始的号码不能进入会议。
Conference Limit Length	会议号码限制位数，比如，设置为 4,则 4 位以上号码不能进入会议。

Web 网页设置如图：

